



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

09/03/2026 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Teklif No: 20261249

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 13/03/2026 TARİHİ, SAAT 15:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RICA OLUNUR.

KADRIYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	RADYOLOJİK GORUNTULEME SUNUCUSU	2,00	ADET
---	---------------------------------	------	------

ÖDEME SÜRESİ: 30 GÜN

TEKLİF NO : 20261249

NOT : TEKLİFLERDE MARKA-MODEL BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BİNAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/2

TEKNİK ŞARTNAME

13857 RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME (PASC) SUNUCUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Önerilecek sunucu en aziki (2) adet fiziksel işlemciyi desteklemelidir.
2. Sunucuya takılacak işlemciler en az 2 GHz hızında, en az 37.5 MB L3 ön belleğe sahip ve en az her bir fiziksel işlemci üzerinde en az 20 (yirmi)adet işlemci çekirdeği bulunmalıdır.
3. Sistem üzerinde en az 2 (iki) adet işlemci ile teklif edilmelidir.
4. Sunucu en az DDR5 bellek teknolojisinde belleklere sahip olmalıdır.
5. Sistem üzerinde en az 16 (on altı) adet DIMM yuvasına sahip olmalı toplamda en az 1TB belleği desteklemelidir.
6. Bellekler ECC bellek korumasına sahip olmalıdır.
7. Sistem üzerinde en az 512GB DDR5 5600 MT/s bellek olmalıdır ve en az 64GB belleklerden oluşmalıdır. Tüm bellekler ana üretici tarafından garanti kapsamında olmalıdır.
8. Sunucu da en az 16 (onaltı) adet 2,5" dahili disk yuvası olmalı ve SSD ve SAS disklerininide desteklemelidir. Diskler hot-swap özellikte olmalıdır.
9. Sunucu üzerinde 8 GB belleğe sahip elektrik kesintilerine karşı korumalı RAID control kartı bulunmalıdır. RAID control kartı en az 0, 1,5,6,10 seviyelerini desteklemelidir.
10. Sunucu da en az 2 (iki) adet 480GB kapasiteye sahip SSD SATA disk takılı olmalıdır.
11. Sunucu üzerinde en az 2 (iki) adet gigabit Ethernet erişim noktası bulunmalıdır.
12. Sunucu üzerinde en az 2 (iki) adet 10/25 gigabit Ethernet erişim noktası bulunmalıdır. Port üzerinden en az 2 (iki) adet 10 gigabitt transceiver modülleri bulunmalıdır.
13. Sunucu üzerinde en az 2 (iki) adet Dual Port 32GB Fiber Kart bulunmalıdır. Portlar üzerinde en az 32GB transceiver modüll bulunmalıdır.
14. Sunucu üzerinde minimum 4 (dört) adet en az PCI-e GEN4 slot bulunmalıdır.
15. Sunucu üzerinde en az 3 (üç) adet USB port bulunmalıdır.
16. Garanti süresi en az 3 (üç) yıl olmalıdır.

Kerem KILIC
Bilgisayar İşletmeni

Hakan ELMAS
Bilgi Sistemleri Koordinatör Yrd.
Endüstri Mühendisi