



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20225389

11/08/2022 00:00:00

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN

21/09/2022 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR TEKLİFLERİNİ (KDV HARIÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDAKİ
NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR

GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	HEPA FİLTRE VE HEPA FİLTRE KUTUSUNUN UYGUNLUGUNUN RAPORLANMASI	3,00	ADET
---	--	------	------

Teklif No : 20225389

Ödeme Süresi :

Not : ÖDEME VADESİ 90 GÜN

İLGİLİ KİŞİ : MELİKE ÖZYAMAN

TEL : 4122412

E-MAIL : melike.kucukel@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

ÖDEME VADESİ 90 GÜN TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

511.0447.000	HEPA FİLTRE VE HEPA FİLTRE KUTUSUNUNUN UYGUNLUGUNUN RAPORU	3
--------------	--	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(10687) HEPA FİLTRE VE HEPA FİLTRE KUTUSUNUNUN UYGUNLUGUNUN RAPORLANMASI

Açıklama :

- Hastanemizde bulunan hepa filtre ve hepa filtre kutusunun uygunluğunun test edilmesi ve raporlanması işlemi yapılacaktır.
- Test firması TÜRKAK tarafından akredite edilmiş olacaktır. Test firması TÜRKAK tarafından TS EN 17020 standardı uyarınca akredite edilmiş olacaktır. Test firmasının akreditasyon kapsamında ISO 14644-1,2,3 standartları açıkça yer alacaktır.
- Test ve ölçüm hizmetleri sırasında, idare tarafından görevlendirilmiş bir personel firma teknik personellerine tüm çalışmalarda refakat edecektir.
- Yapılacak olan test ve ölçümlerde kullanılacak her türlü malzeme (alet, ekipman, cihaz vb.) firma tarafından temin edilecek ve bunun için herhangi bir ücret talep etmeyecektir.
- İş kapsamında hepa filtre ile hepa filtre kutusu bağlantısının sızdırmazlık tesleri yapılacaktır. Test sonucunda uygunsuzluk çıkması durumunda çıkan uygunsuzluğun kaynağı net olarak raporlanacaktır.
- Test ve ölçümler sonunda, tespit edilen teknik uygunsuzluklar ve bunların giderilmesine yönelik alınması gereken tedbirler, firma tarafından idareye teslim edilecek olan test ölçüm raporu içerisinde belirtilecektir.
- Firma personeli, test ve ölçümlerde hastane hijyen kuralları konusunda gerekli tedbirleri alarak çalışacaktır.
- Test ve ölçüm raporları sadece hastane yönetimi tarafından kullanılabilir. Hastane yönetiminin yazılı onayları olmaksızın hiçbir şekilde bu raporlar çoğaltılmayacak veya üçüncü şahıslara yazılı olarak verilmeyecektir.
- Firmaların test için kullanılacak cihazlar ve ekipmanlar TS EN 17025 standardına uygun olarak kalibre edilmiş olacaktır. Güncel ve geçerli kalibrasyon sertifikalarını idareye teslim edeceklerdir.
- Testi yapılan hepa filtre ve hepa filtre kutularının test raporları ayrı ayrı dosyalanarak verilecektir. her bir rapor ekinde kaşeli/onaylı;
10.Üzerinde ölçüm yapılan tarih, ölçüm, cihazı marka/modeli ve ölçüm oranlarının yazılı olduğu ölçüm cihazı raporu çıktı fotokopisi, ölçüm sonuçlarının orjinal termal çıktıları,
10.Firmanın akreditasyon sertifikası ve sertifika kapsamını gösterir belge fotokopisi,
10.Ölçüm yapılan cihaza ait kalibrasyon raporu,
10.Ölçüm yapılan cihaza kalibrasyon raporunu veren firma/kuruluşa ait akredite/yeterlilik belge fotokopisi,
10.Firma bilgileri (adı , akreditasyon numarası), Test yapılan standart, test geçerlilik tarihi yer alacaktır.
- Her mahalede en az üç adet olmak üzere toplam 30 adet filtre kutusunda test yapılacaktır.
- Ölçüm yapılacak hepa filtre ölçüleri 457x457x149, 610x610x78, 610x1220x78 mm dir.

AKIN ŞEMSİT