



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20265894

İLAN

23/09/2026 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 29/09/2026 TARİHİ, SAAT 10:00

'E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRIYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MAL / HİZMET	MİKTAR	İSTEK NEDENİ
1 AYAKLI MUAYENE LAMBASI TAMIRI	1,00 ADET	doğum ışığı arızası
Marka/Model /Seri No : SICIL NO: 170000595 REFERANS NO: RF17000595 DEMİRBAŞ ADI: AYAKLI OPERASYON VE CERRAHİ MUDAHALE LAMBASI (UZUMCU / DL-2MB) MARKA-MODEL: ÜZÜMCÜ DL-2MB SERİ NO: 16122223170 Ayn No: 57140Özel Dno: TKKY NOTU: ZİMMET: ZERRİN ERTOP - 23/05/2017 BULUNDUĞU YER: KADIN DOĞUM AMELİYATHANESİ() TEDARİKÇİ ADI: DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MUDURLUĞU ALIM FİYATI: 12980 GARANTİ: H - (12/05/2017 - 12/05/2019) FATURA: - KESİN KABUL NO: 2017 - 5011 GARANTÖR ADI:. Arıza No : 491840		

TEKLİF NO 20265894
ÖDEME SÜRESİ 90
NOT : AYAKLI MUAYENE LAMBASI TAMIRI
MÜRACAT : HATİCE ACAR
E_MAIL hatice.acar@deu.edu.tr
TEL :

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

541.0289.001 AYAKLI MUAYENE LAMBASI TAMIRI	ADET	1
--	------	---

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(14445) AYAKLI MUAYENE LAMBASI TAMIRI

Açıklama : AYAKLI MUAYENE LAMBASI TAMIRI

1. Değiştirilen tüm yedek parçalar orijinal olmalı ve ambalajında kullanılmalıdır.
2. LED modül veya lamba başlığı değişimlerinde ışık şiddeti (lümen/lüks) ve renk sıcaklığı (Kelvin) orijinal fabrika değerlerini sağlamalıdır.
3. Esnek kol (spiral), tekerlekli ayak veya mafsallı mekanizma onarımlarında mekanik hareketlilik tam olarak eski haline getirilmelidir.
4. Güç kaynağı (adaptör/transformatör) ve batarya değişimlerinde şebeke dalgalanmalarına karşı koruma devreleri test edilmelidir
5. Bataryasının kapasitesi uygun yeterliliğe sahip değil ise değişimi yapılmalıdır.
6. Tamir bitiminde cihazın kaçak akım ve topraklama testleri yapılmalıdır.
7. Bakım ve onarım raporu, değişen parçaları ve yapılan test sonuçlarını detaylıca içermelidir.
8. Onarılan cihaz için en az 6 ay işçilik ve yedek parça garantisi verilmelidir.

M.T